





ด้านซ้ายภาพการนำดินมาถมและอัดแน่นบริเวณที่ผิวจราจรเดิมชำรุดเสียหาย และด้านขวาเป็นการนำหินกรวดมาถมและอัดแน่นบริเวณที่ผิวจราจรเดิมชำรุดเสียหาย -ถนนลาดยางสายพช. ถ





ภาพ : คือช่างฝ่ายหากไม่ได้รับความสะดวกในระหว่างที่เจ้าหน้าที่และเครื่องจักรของ อบจ.เพชรบูรณ์ เข้าดำเนินการมา ณ โอกาสนี้ ขาว : ชลิตา