



วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอนำทุกท่านมาติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงซ่อมสร้างบำรุงรักษาถนนดินลูกรัง ในเขตพื้นที่ อบต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งเป็นเส้นทางเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อเกือบตลอดเส้นทาง การเดินทางของพี่น้องประชาชนค่อนข้างจะลำบาก กองช่างอบจ.เพชรบูรณ์ จึงลงพื้นที่ซ่อมแซมถนน จำนวน 8 สายทาง ระยะทางรวม 12,400 เมตร(12.400 กม.) ผลการดำเนินงานเสร็จแล้วระยะทาง 5,500 เมตร(5.500กม.) คงเหลือ ระยะทาง 6,900 เมตร(6.900กม.) ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินงาน ซ่อมแซมอาจจะส่งผลให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางไม่ได้รับความสะดวกรวดเร็ว ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขออภัยมา ณ ที่นี้



ข่าว/ภาพ : กองช่าง